

공사사진대지



옥상 누름 콘크리트 타설 및 양생(11.05)




통로부분 칸막이 설치

공사사진대지



S.M.C 물탱크 설치




각 층 스프링쿨러 배관설치




각 층 P.D 배관 작업

공사사진대지




각 층 내부 미장 작업



내부 칸막이 유리설치 작업

공사사진대지




1층 배관작업



옥상 화단 조적쌓기

공사사진대지




화장실 타일 작업



각 층 바닥 미장작업

공사사진대지



전기실 큐비클 수배전반 작업




각 층 창호설치작업


공사사진대지




외부 비계해체 및 자재 인양작업



배관 보온작업



지하 주차장 벽체 배수판 시공



계단실 전경



각 층 천정 텍스마감작업